

施工説明書

壁取付け金具

SODH-10WMA

このたびは、壁取付け金具をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
施工説明書をよくお読みの上、正しくお取扱いください。

安全上のご注意

ご使用前にこの欄を必ずお読みになり、正しくお使いください。
この欄の注意事項は、ご使用になる人や他の人への危害や財産への損害を未然に防止するために、必ずお守りください。



警告

この表示の注意事項を守らないと、火災、感電などにより、死亡または重傷を負う危険性が想定される内容です。



注意

誤った取り扱いをすると、人が損害を遭う可能性が想定される内容および、物的損害の発生が予想される内容を示しています。

■絵表示の例



してはいけない「禁止」内容です。



必ず実行していただく「強制」内容です。



警告

工事は販売店に依頼する

工事には技術と経験が必要です。火災、感電、けが、器物破損の原因となります。
必ず販売店に依頼してください。



強制

内部に水や異物を入れない

水や異物が入ると火災、感電、故障の原因となります。万一、水や異物が入ったときは、すぐに電源を切り販売店にご相談ください。



禁止

分解や改造をしない

火災や感電の原因となります。内部の点検は、販売店にご依頼ください。



接触禁止

異常があるときは、すぐに使用をやめる

煙が出ている、変なにおいがする、落したりケースを破損した、接続ケーブルが傷んだ、画面が映らないなどの場合は、すぐに使用をやめ、販売店にご連絡ください。



電源プラグを抜く

振動のないところに設置する

取付ねじやボルトがゆるみ、落下などの事故の原因となります。



強制

設置場所の強度を確認する

取付金具を含む質量に十分耐えられる強度のあるところに設置してください。
十分な強度がないと、落下などの事故の原因となります。



強制

塩害や腐食性ガスの発生するところに設置しない

取付部が腐食して、落下などの事故の原因となります。



強制



注意

配線は電源を切ってから行う

感電の原因となります。また、ショートや誤配線により火災の原因となります。



強制

ぶら下がらない、足場代わりにしない

落ちたりしてけがの原因となります。



禁止


定期的な点検をする

取付部の劣化などにより、落下などの事故の原因となります。
定期点検は、販売店にご依頼ください。



強制

壁取付金具(SODH-10WMA) 取付施工方法



壁面取付穴φ6 (6箇所)


配線孔

ドームハウジングブラケット取付ボルト(4箇所)

ナット、スプリングワッシャー、ワッシャー

壁取付金具手順

- 1) 壁取付金具の配線孔に配線を通し、壁面取付穴にφ5のボルト又はネジを使用して、壁に固定してください。
- 2) 壁取付金具のナット、スプリングワッシャー、ワッシャーを取外してください。
- 3) カメラ配線等を、ブラケットの中に入れてください。
- 4) ドームハウジングブラケットの取付穴に、壁取付金具のボルトを入れてください。
- 5) ドームハウジングブラケット取付穴から出ているブラケット取付ボルトを、ワッシャー、スプリングワッシャー、ナットを順番に取付締めつけてください。(下図参照)



セルコ株式会社

〒607-8326 京都市山科区川田御出町14番3

TEL:075-501-0070(代表) FAX:075-592-4275